

Tabel 5 van TRA Quartzline BV

Taakomschrijving	Risico-omschrijving	Risikogetal				Preventiematregel	Rest risikogetal			
		W	B	E	R		W	B	E	R
Mengen en roeren van grondstoffen tot eindproduct	Lekkage en besmetting van personen en omgeving	1	0,5	3	1,5	Onderhoud installatie	1	0,5	3	1,5
Met heftruck bewegingen binnen productie en opslag	Aanrijding heftruck met personen, stelling of installatie	6	6	7	252	Opleiding personeel (heftruch certificaat). Aanrij beveiliging bij installatie en stellingen, duidelijke verkeersregels en looppaden	1	3	3	9
Afvullen van eindproduct	Lekkage en besmetting van personen en omgeving	3	6	3	54	Duidelijke instructies en training, goed onderhoud materialen	0,5	3	1	1,5
Opladen heftrucks	Opladen gebeurt onbewaakt, mogelijk kortsluiting	1	6	7*	42	Regelmatig onderhoud van heftrucks en opladers. Positionering van laadstations onder Sprinkler installatie	0,2	6	3	3,6
Laden en lossen van transportvoertuigen	Vallen en openbreken van verpakkingen	3	6	1	18	Opleiding personeel (heftruch certificaat). Goed palletiseren. Duidelijke instructie voor chauffeurs	0,5	6	0	3
Lossen van tankwagens (vloeibare producten)	Slecht aankoppelen van losslang aan tankwagen of aan vulpunt	3	3	7	63	Chaufeur sluit slangen aan onder toezicht van medewerker, deze controleert de aansluiting. Opvangbak onder vulpunt.	1	2	1	2
Lossen van tankwagens (vaste stoffen)	Slecht aankoppelen van losslang aan tankwagen of aan vulpunt	3	2	3	18	Chaufeur sluit slangen aan onder toezicht van medewerker, deze controleert de aansluiting.	1	2	1	2
	Werken met lijnolie en het vervolgens weggooien van doeken met broei/brand als gevolg	6	6	7	252	Awareness training medewerkers, plaatsen van emmers met water op de betreffende plaatsen en duidelijk instructies en toezicht	0,5	3	1	1,5

\* Kans op letsel van personen is zeer beperkt omdat er tijdens opladen, geen personen aanwezig zijn. Effect wordt veroorzaakt door mogelijke brand.