

Kenmerk: 310013
Locatie: Esso Mijnsheerenland
Adres: Rijksweg A29 OZ
Postcode: 3271 AB
Plaats: Mijnsheerenland



Rapportkenmerk:	310013_WB_2024_1237544	Versie:	01
------------------------	------------------------	----------------	----

Inspectiedatum: 30 oktober 2024
Uitgevoerd door: 5.1.2.e
Rapportagedatum: 30 oktober 2024
Gerapporteerd door: 5.1.2.e

5.1.2.e

Kerngegevens:

Opdrachtgever: SFA Testsystemen
Contactpersoon: 5.1.2.e
Telefoon: 5.1.2.e
E-mail: 5.1.2.e@sfa-testsystemen.nl
Opdrachtnummer: P002415

Uitgevoerde werkzaamheden:

Inspectie water en bezinksel tankinstallatie

Compartment	Product	Eindoordeel
Tank 1	Supreme Diesel	+
Tank 2	Euro 95	+
Tank 3	Diesel	+
Tank 4	Diesel	+

Inspectie water en bezinksel tankinstallatie

Beoordelingsgrondslag: AS SIKB 6800 protocol 6802 (geaccrediteerde inspectie)

Gegevens tankinstallatie					Meetwaarden inspectie monstername Water / Bezinksel				
Compartment	Product	Inhoud (ltr)	Inwendige coating	Peilleiding	Water	Bezinksel	Water (mm)	pH	Geleidbaarheid ($\mu S/m$)
Tank 1	Supreme Diesel	15.000		2	+ +	+ +			
Tank 2	Euro 95	50.000		2	+ +	+ +			
Tank 3	Diesel	40.000		2	+ +	+ +			
Tank 4	Diesel	40.000		2	+ +	+ +			

Legenda

+: In orde

-: Niet in orde

?: Onbekend of niet uitgevoerd