

**Kenmerk:** 310013  
**Locatie:** Esso Mijnsheerenland  
**Adres:** Rijksweg A29 OZ  
**Postcode:** 3271 AB  
**Plaats:** Mijnsheerenland



|                        |                          |                |    |
|------------------------|--------------------------|----------------|----|
| <b>Rapportkenmerk:</b> | 310013_AARD_2024_1237542 | <b>Versie:</b> | 01 |
|------------------------|--------------------------|----------------|----|

Inspectiedatum: 30 oktober 2024  
Uitgevoerd door: 5.1.2.e  
Rapportagedatum: 30 oktober 2024  
Gerapporteerd door: 5.1.2.e

5.1.2.e

## Kerngegevens:

Opdrachtgever: SFA Testsystemen  
Contactpersoon: 5.1.2.e  
Telefoon: 5.1.2.e  
E-mail: 5.1.2.e@sfa-testsystemen.nl  
Opdrachtnummer: P002415

## Uitgevoerde werkzaamheden:

### Inspectie aarding tankinstallatie

| Meetpunt       | Eindoordeel |
|----------------|-------------|
| Aardingspunt   | +           |
| Manifold       | +           |
| Dampretour     | +           |
| Diesel         | +           |
| Diesel         | +           |
| Supreme Diesel | +           |
| Euro 95        | +           |

## Inspectie aarding tankinstallatie

**Beoordelingsgrondslag:** AS SIKB 6800 protocol 6803 (geaccrediteerde inspectie)

De verklaring van accreditatie van E.C.O. Inspections B.V. en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de uitgevoerde werkzaamheden inclusief rapportage.

### Meetwaarden

| Meetpunt       | Weerstand<br>(Ohm) | Weerstand aardstrip vulmond<br>(Ohm) |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| Aardingspunt   | 4                  | N.v.t.                               |
| Manifold       | 6                  | N.v.t.                               |
| Dampretour     | 4                  | N.v.t.                               |
| Diesel         | 4                  | N.v.t.                               |
| Diesel         | 4                  | N.v.t.                               |
| Supreme Diesel | 4                  | N.v.t.                               |
| Euro 95        | 4                  | N.v.t.                               |