

GEVELS

- Zie ook inspectierapport Monumentenwacht betreffende achterhuis
- beschadigingen metselwerk restaureren/ inboeten met uitkomende stenen
- voegwerk reparaties voeg als bestaand mortel samenstelling als bestaand op kleur als bestaand


ALGEMEEN

Zie ook:

- inspectierapport Monumentenwacht 2024
- interieuronderzoek 2017
- bouwhistorische opname 2017

	bestaande toestand
GV 1	bouwdeel: gevel nummer 1
DK 1	bouwdeel: dak nummer 1
DKK 1	bouwdeel: dakkapel nummer 1
ERK 1	bouwdeel: erker nummer 1
GT 1	bouwdeel: goot nummer 1
SST 1	bouwdeel: schoorsteen nummer 1

 roombank



A 06-05-2026: gewijzigd
11-03-2025: datum

Wijnstraat 88 Dordrecht project
Wijnstraat 88, Dordrecht adresgegevens
Fam. A. Nobel opdrachtgever

Plattegronden - bestaand en nieuw: ondero
As indicated: schaal

5208-AO-102: project- en tekeningnummer
DO: projectfase

Rijksmonument nr. 14022

getekend

 De gegevens op deze tekening zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan mogelijke verschillen tussen de getekende- en de werkelijke situatie kunnen echter geen rechten ontleend worden. Maatvoering in het werk te controleren

RoosRos Architecten
L.J. Costerstraat 2 | 3261 LH
Oud-Beijerland

0186 69 15 80
info@roosros.nl
www.roosros.nl

AANVRAAG - fase II  ROOSROS
ARCHITECTEN