



Gereedmelding tanksanering

BRL-K904/04

Opdrachtgever

AKZO Nobel Decorative Coatings B.V.
Christian 2
1077WW, Amsterdam

Plaats van inrichting

AKZO Nobel Decorative Coatings B.V.
Ambachtsweg 1
2964LG
Groot-Ammers
Nederland

Registratienummer

250300338.01

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR, HEERENVEEN
Contact: [REDACTED]

Datum melding

13-03-2025

Datum uitvoering

26-04-2025

Validatie

Administratie Wenau, -

Uitvoerder

[REDACTED]

Toepassingsgebied 1A: Gereinigd verwijderen

Tank(nr)	Product	Inhoud (liter)	Opmerkingen
18	Water	6.000	
21	Huisbrandolie (volgzand)	10.000	

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd : Ja, door:

Bodemverontreiniging : Ja:

Tank gereinigd, door BRL-K905 bedrijf, labelnummers : Ja, door:

Tank afgevoerd/overgedragen : Ja, aan :

Tankput aanvulmateriaal :

Leidingwerk : Gereinigd en verwijderd:

Afvalstoffen uit de tank : Afgevoerd naar:

TAUW, Eindonderzoek bodem, R001-1298090BXV-V01-sss-NL, 19 december 2024

In het grondwater van peilbuis 11061 is een verhoging van concentraties met minerale olie aangetoond. Deze peilbuis bevindt zich bij de olie/waterafscheider. Scherpe pieken in het chromatogram wijzen op minimale verwerking. In het nulsituatieonderzoek is echter een oliefilm aangetroffen in de grond en is een verhoging ten opzichte van de achtergrondwaarde aan minerale olie aangetoond. En ook toen bleek dat het een benzineachtig product betreft met scherpe pieken in het chromatogram. Ook de chromatogrammen van de grondwateranalyses op minerale olie vertonen sterke overeenkomsten.

Wenau, Zegelnummer 5311034 & 5311033

Robben Metaalrecycling Groep te Wolvega

Wenau, 02H230018632

Opmerkingen



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon [REDACTED]
Internet www.kiwa.nl

Registratienummer: 250300338.01



Tanksaneringscertificaat

BRL-K904/04

Opdrachtgever

AKZO Nobel Decorative Coatings B.V.
Christian 2
1077WW, Amsterdam

Plaats van inrichting

Ambachtsweg 1
2964LG
Groot-Ammers
Nederland

Registratienummer

250300338.02

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR, HEERENVEEN
Contact: [REDACTED]

Datum melding

13-03-2025

Datum uitvoering

26-04-2025

Validatie

Administratie Wenau, -

Uitvoerder

[REDACTED]

Toepassingsgebied 1A: Gereinigd verwijderen

Tankgegevens:

Tank(nr)	Product	Inhoud (liter)	Opmerkingen
18	Water	6.000	

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd : Ja, door:

Bodemverontreiniging : Ja:

Tank gereinigd, door BRL-K905 bedrijf, labelnummers : Ja, door:

Tank afgevoerd/overgedragen : Ja, aan :

Tankput aanvulmateriaal :

Leidingwerk : Gereinigd en verwijderd:

Afvalstoffen uit de tank : Afgevoerd naar:

TAUW, Eindonderzoek bodem, R001-1298090BXV-V01-sss-NL, 19 december 2024

In het grondwater van peilbuis 11061 is een verhoging van concentraties met minerale olie aangetoond. Deze peilbuis bevindt zich bij de olie/waterafscheider. Scherpe pieken in het chromatogram wijzen op minimale verwerking. In het nulsituatieonderzoek is echter een oliefilm aangetroffen in de grond en is een verhoging ten opzichte van de achtergrondwaarde aan minerale olie aangetoond. En ook toen bleek dat het een benzineachtig product betreft met scherpe pieken in het chromatogram. Ook de chromatogrammen van de grondwateranalyses op minerale olie vertonen sterke overeenkomsten.

Wenau, Zegelnummer 5311034 & 5311033

Robben Metaalrecycling Groep te Wolvega

Wenau, 02H230018632

Opmerkingen

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.


Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904/04.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die **Wenken voor de afnemer** zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K904/04. Bij ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig is ingevuld.

Indien de tanksanering of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon [REDACTED]
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor: Opdrachtgever, tanksaneringsbedrijf, hoofdaannemer (2x)

Registratienummer: 250300338.02



Tanksaneringscertificaat

BRL-K904/04

Opdrachtgever

AKZO Nobel Decorative Coatings B.V.
Christian 2
1077WW, Amsterdam

Plaats van inrichting

Ambachtsweg 1
2964LG
Groot-Ammers
Nederland

Registratienummer

250300338.03

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR, HEERENVEEN
Contact: [REDACTED]

Datum melding

13-03-2025

Datum uitvoering

26-04-2025

Validatie

Administratie Wenau, -

Uitvoerder

[REDACTED]

Toepassingsgebied 1A: Gereinigd verwijderen

Tankgegevens:

Tank(nr)	Product	Inhoud (liter)	Opmerkingen
21	Huisbrandolie (volgzand)	10.000	

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds

Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd : Ja, door:

Bodemverontreiniging : Ja:

Tank gereinigd, door BRL-K905 bedrijf, labelnummers : Ja, door:

Tank afgevoerd/overgedragen : Ja, aan :

Tankput aanvulmateriaal :

Leidingwerk : Gereinigd en verwijderd:

Afvalstoffen uit de tank : Afgevoerd naar:

TAUW, Eindonderzoek bodem, R001-1298090BXV-V01-sss-NL, 19 december 2024

In het grondwater van peilbuis 11061 is een verhoging van concentraties met minerale olie aangetoond. Deze peilbuis bevindt zich bij de olie/waterafscheider. Scherpe pieken in het chromatogram wijzen op minimale verwerking. In het nulsituatieonderzoek is echter een oliefilm aangetroffen in de grond en is een verhoging ten opzichte van de achtergrondwaarde aan minerale olie aangetoond. En ook toen bleek dat het een benzineachtig product betreft met scherpe pieken in het chromatogram. Ook de chromatogrammen van de grondwateranalyses op minerale olie vertonen sterke overeenkomsten.

Wenau, Zegelnummer 5311034 & 5311033

Robben Metaalrecycling Groep te Wolvega

Wenau, 02H230018632

Opmerkingen

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.


Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904/04.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K904/04. Bij ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig is ingevuld.

Indien de tanksanering of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon [REDACTED]
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor: Opdrachtgever, tanksaneringsbedrijf, hoofdaannemer (2x)

Registratienummer: 250300338.03

Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (telefoonnummer)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)